

蘇花6死事故

遊覽車座椅少2顆螺絲

運安會：4顆只鎖2顆 另邊僅用U型夾固定 巧合！3起事故座椅皆脫離車身地板

統一發票中獎號碼	
110年1-2月	
特別獎	80325690 與上列號碼相同者獎金1000萬元
特獎	95201943 與上列號碼相同者獎金200萬元
頭獎	64613291 00581856 63105417 與上列號碼相同者獎金二十萬元
二獎	與頭獎末七位相同者各得獎金四萬元
三獎	與頭獎末六位相同者各得獎金一萬元
四獎	與頭獎末五位相同者各得獎金四千元
五獎	與頭獎末四位相同者各得獎金一千元
六獎	與頭獎末三位相同者各得獎金二百元
增開六獎	295
▲兌獎日期：110年4月6日~110年7月5日	
109年11-12月	
特別獎	77815838
特獎	39993297
頭獎	59028801 02813820 06896234 與上列號碼相同者獎金二十萬元
二獎	與頭獎末七位相同者各得獎金四萬元
三獎	與頭獎末六位相同者各得獎金一萬元
四獎	與頭獎末五位相同者各得獎金四千元
五獎	與頭獎末四位相同者各得獎金一千元
六獎	與頭獎末三位相同者各得獎金二百元
增開六獎	011、427
兌獎截止日：110年5月5日	
本號碼單若有編排錯誤，請以財政部記錄為準	

記者戴淑芳／台北報導
國家運輸安全調查委員會二十五日針對騰龍遊覽車在蘇花公路發生撞山等事故發表調查期中安全通告，主任委員楊宏智指出，幾起事故都有發現，被甩開的座椅都是靠著窗戶邊，因為靠走道座椅都是靠著窗戶邊，四根螺絲釘鎖住，但靠窗座椅卻只有鎖兩顆在下面車身骨架，另一邊則只用U型夾鎖在車窗下的薄板，在座椅組裝有系統性的問題，專業人士認為處理不太恰當。交通部部長林佳龍則表示，除召回車輛檢測，也不排除修訂相關法規。

楊宏智表示，因為車體廠商是分別從不同地方買來底盤和座椅，再來組裝，但初步調查後發現，在座椅組裝有系統性的問題，因正常座椅固定方式，是要在車體上打一個孔，讓螺絲穿過去後，透過螺帽把座椅鎖在車身骨架上。但這幾起事故都有發現，被甩開的座椅都是靠著窗戶邊，因為靠走道座椅都有直接打四根螺絲釘鎖住，靠窗則只有鎖兩顆在下面車身骨架，另一邊則只用U型夾鎖在車窗下的薄板，在專業人士來看認為處理不太恰當。

楊宏智表示，座椅安裝及固定這部分的安全規範及如何執行，目前無明確規範，因此才發出安全通告，提醒交通部、車輛安全審驗中心立即檢視。對此，交通部部長林佳龍也已下令召回打過事故車輛的名盛實業公司所打過的七百一十八輛遊覽車，檢視座椅安裝情況，並對遊覽車業者因車輛召回所產生的損失及應有權益，給予保障及協助。至於運安會的建議，也已在了解中，後續會盡快處理，不排除修訂相關法規，以強化大客車的人車安全。



↑國家運輸安全調查委員會調查騰龍通運遊覽車撞蘇花公路山壁事故，發現座椅與車身脫離是車身結構系統性問題。(宜蘭消防局提供/資料照)

大台南市19個站(17個加油站+2個加氣站)

南橫起點站
台南市南化區北寮里58-5號
全新開幕

86 快速道路

關廟如站
關廟區關仁路27號
關廟意站
關廟區關仁路30號

安定交流道站 06-5975390
安定區安加里安定258-59號
關廟站 06-5962858
關廟區南雄路二段863號

右側截角適用於嘉義市、嘉義縣

本公司

加滿

1/1 3/31

每週三無鉛汽油加滿25公升

額外再 **降25元**

同等1公升 再多降1元

憑截角及當日發票 加滿汽油 28公升 送 旺旺小饅頭 任選一種

憑截角及當日發票 加滿汽油 28公升 送 黑松汽水 600cc(任選一瓶)

憑截角及當日發票 加滿汽油 28公升 送 懷柔面紙 200抽(一盒)

本公司採降價回饋 *縮編現有人員 *服務不減

詳情請洽現場公告為主。
每月第二、四週抽獎，活動時間參照各站公告。
價格如有變動，以現場為主(每人每日限用三張截角)